


دليل المستخدم

لرسم ملفات الكروكيات التنظيمية




طريقة الرسم عن طريق النقاط والتوصيل بينهم

- 1) الذهاب إلى برنامج الكاد وفتح صفحة جديدة.
- 2) إنشاء طبقة جديدة وتسميتها PLGN والضغط عليها مرتين لتصبح الطبقة الأساسية للرسم عليها.
- 3) اختيار **رسم نقطة** ثم بشريط المهام نضع الإحداثي الشرقي ثم فاصلة ثم الإحداثي الشمالي للنقطة كما يلي (**248133.7556, 1870789.0788**).
- 4) وبعد رسم جميع النقاط؛ نصل بينهم بخطوط Line مغلقة الإحكام (التأكد من تفعيل ال**Endpoint+Nods** بتفعيل الخيارات **Snapping**) إذا لم تكن الخطوط مغلقة **100**% فلن يتم رسم المضلع.




طريقة أخرى للرسم عن طريق Polyline (يتم الإدخال مرة واحدة وليس نقطة نقطة)


- 1) وضع الإحداثيات على ملف إكسيل، الشرقيات بخانة والشماليات بخانة (راجع الصورة أدناه) مع استخدام نظام الإحداثيات العالمي.
- 2) جمع الإحداثيات بخانة واحدة تفصل بينهم فاصلة (،) عن طريق استخدام الأمر التالي (B2 ,C2), ";C2) علمًا بأن الحقلين (B2 ,C2) هي حقول تواجد الإحداثيات، وعمل هذه الطريقة لكل ركن.
 - 3) تحديد جميع الإحداثيات المجمعة الجديدة وعمل نسخ لهم.



- 4) الذهاب إلى برنامج الكاد وفتح صفحة جديدة.
- 5) إنشاء طبقة جديدة وتسميتها PLGN والضغط عليها مرتين لتصبح الطبقة الأساسية للرسم عليها.
- 6) الضغط على الخيار Polyline ثم الذهاب إلى الشريط بالأسفل COMMAND والضغط على لصق Ctrl+v.



7) بعدها سيتم رسم المضلع بالكامل أوتوماتيكيًا كما في الشكل التالي، ويمكن إغلاقه من خلال الضغط علم C+space أو الضغط علم (ر الفأرة اليمين واختيار Close).



□ DAEM.momrah.gov.sa

☑ DAEM.momrah.gov.sa

6|800 244 4000